



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Nº 8243



DADOS DO VEÍCULO

PLACA RME3H67
RENAVAM 01248850910
NÚMERO DO MOTOR 552736693678175
CHASSI 9BD358A73MYK83698
MARCA / MODELO FIAT/ARGO TREKKING 1.8AT
MUNICÍPIO / UF IBIRITÉ / MG
COR BRANCA
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA
TIPO AUTOMÓVEL
ESPÉCIE PASSAGEIRO
CARROCERIA NÃO APLICÁVEL
CATEGORIA PARTICULAR
ANO FABRICAÇÃO 2020
ANO MODELO 2021
LOTAÇÃO 5 CAPACIDADE DE CARGA
ANO ÚLTIMO LICENCIAMENTO (ÚLTIMO CRLV-E EMITIDO) 2025

REGISTRO EM FROTA

NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO EM FROTA PARA O VEÍCULO CONSULTADO

LEILÃO

FOI ENCONTRADA PASSAGEM POR LEILÃO PARA O VEÍCULO CONSULTADO

INFORMAÇÕES DE LEILÃO


LEILOEIRO	N/I	COMITENTE	YZX SEGURADORA
IDENTIFICAÇÃO DO LOTE	13	DATA DO LEILÃO	20/12/2021
CONDição DO VEÍCULO	NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INFORMAÇÃO NA BASE CONSULTADA	SITUAÇÃO DO CHASSI	NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INFORMAÇÃO NA BASE CONSULTADA
CONDição DO MOTOR	NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INFORMAÇÃO NA BASE CONSULTADA	CONDição DO CÂMBIO	NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INFORMAÇÃO NA BASE CONSULTADA
CONDição DA MECÂNICA	NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INFORMAÇÃO NA BASE CONSULTADA	OBSERVAÇÕES	NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA INFORMAÇÃO NA BASE CONSULTADA

SCORE DO LEILÃO



■ APARENTEMENTE INTEIRO
■ PEQUENOS DANOS
■ MÉDIOS DANOS
■ GRANDES DANOS/SUCATA

PROBABILIDADE SEGUROS



90%

PROBABILIDADE DE FIPE PARCIAL

CHECKFAST VISTORIAS

SEGURANÇA PARA QUEM COMPRO, VALORIZAÇÃO PARA QUEM VENDE



TRIBUTOS ESTADUAIS		
IPVA	DPVAT	LICENCIAMENTO
2025	2025	2025

RESUMO DE NOTIFICAÇÕES E/OU MULTAS				
CÓDIGO	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	STATUS
7455-0	20/01/2019	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%	130,16	NOTIFICAÇÃO EMITIDA
7463-0	14/02/2018	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%	195,23	A PAGAR
5010-0	11/01/2018	DIRIGIR VEÍCULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	880,41	A PAGAR

INFORMAÇÕES DE SINISTROS E ACIDENTES		
DATA/HORA	TIPO	LOCAL
12/02/2022 13:01	ACIDENTE	RUA DAS FLORES, 384 - CENTRO - PARAÍBA
AVARIAS: PARACHOCOQUE DIANTEIRO, FAROIS, CAPO, PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO E GRADE FRONTAL		

DATA/HORA	TIPO	LOCAL
03/01/2018 14:24	ACIDENTE	RUA DAS BROMELIAS, 3123 - CENTRO - BELO VALE
AVARIAS: PARACHOCOQUE DIANTEIRO, FAROIS, CAPO, PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO E GRADE FRONTAL		

DATA/HORA	TIPO	LOCAL
16/11/2012 21:34	ACIDENTE	RUA DAS CIDADES, 2543 - CENTRO - PARANAGUA
AVARIAS: PARACHOCOQUE DIANTEIRO, FAROIS, CAPO, PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO E GRADE FRONTAL		

INFORMAÇÕES DE ROUBO / FURTO		
DATA/HORA	TIPO	LOCAL
NADA CONSTA		

INFORMAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO		
DATA/HORA	TIPO	LOCAL
NADA CONSTA		

ALERTAS DO VEÍCULO			
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	RESTRIÇÃO JUDICIAL	RESERVA DE DOMÍNIO	ALERTA DE ROUBO/FURTO
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO

NUMERAÇÃO DO MOTOR	
ANALISADO, SEM CARACTERÍSTICAS APARENTEIS DE ADULTERAÇÃO	

NUMERAÇÃO DO CHASSI	
ANALISADO, SEM CARACTERÍSTICAS APARENTEIS DE ADULTERAÇÃO	

ETIQUETAS	
ETIQUETA COLUNA ORIGINAL	ETIQUETA MOTOR ORIGINAL

ESTRUTURA	
CORTES E REPAROS NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTEIS	VESTÍGIOS APARENTEIS DE COLISÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTEIS DE COLISÃO

ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA ORIGINAL	LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA ORIGINAL
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

ORIGINAL COLUNA DIANTEIRA DIREITA ORIGINAL	ORIGINAL COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA ORIGINAL
LONGARINA CENTRAL DIREITA ORIGINAL	LONGARINA CENTRAL ESQUERDA ORIGINAL
COLUNA TRASEIRA DIREITA ORIGINAL	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA ORIGINAL
PAINEL FRONTAL ORIGINAL	PAINEL TRASEIRO ORIGINAL

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE


PARABRISA ORIGINAL	TRASEIRO ORIGINAL
PORTE DIANTEIRA ESQUERDA ORIGINAL	PORTE DIANTEIRA DIREITA ORIGINAL
PORTE TRASEIRA ESQUERDA ORIGINAL	PORTE TRASEIRA DIREITA ORIGINAL

ANÁLISE DE DANOS E AVARIAS

FRENTE / LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA / LATERAL DIREITA



CAPÔ INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	PORTA-MALAS INDÍCIOS DE DANOS E/OU AVARIAS
PARA-CHOQUE DIANTEIRO INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	PARALAMAS DIANTEIRO DIREITO INDÍCIOS DE DANOS E/OU AVARIAS
PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	PARALAMAS TRASEIRO DIREITO ORIGINAL
PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO INDÍCIOS DE DANOS E/OU AVARIAS	PORTA TRASEIRA DIREITA INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA INDÍCIOS DE DANOS E/OU AVARIAS	PORTA DIANTEIRA DIREITA INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO
PORTA TRASEIRA ESQUERDA INDÍCIOS DE DANOS E/OU AVARIAS	COLUNA SUPERIOR DIREITA ORIGINAL
COLUNA SUPERIOR ESQUERDA ORIGINAL	PARA-CHOQUE TRASEIRO INDÍCIOS DE DANOS E/OU AVARIAS
	TETO ORIGINAL

FOTOS DA ANÁLISE DE DANOS E AVARIAS

PARALAMAS TRASEIRO ESQUERDO




PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PORCA MALAS	PARALAMAS DIANTEIRO DIREITO	PARACHOQUE TRASEIRO
		

ANÁLISE DE PINTURA		
FRENTE / LATERAL ESQUERDA	TRASEIRA / LATERAL DIREITA	
		
CAPÔ INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	PORCA MALAS ORIGINAL	
PARACHOQUE DIANTEIRO INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	PARALAMAS DIANTEIRO DIREITO INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	
PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	PARALAMAS TRASEIRO DIREITO ORIGINAL	
PORCA TRASEIRO ESQUERDO ORIGINAL	PORCA TRASEIRO DIREITA INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	
PORCA DIANTEIRA ESQUERDA ORIGINAL	PORCA DIANTEIRA DIREITA INDÍCIO DE REPINTURA / REPARO	
PORCA TRASEIRA ESQUERDA ORIGINAL	COLUNA SUPERIOR DIREITA ORIGINAL	
COLUNA SUPERIOR ESQUERDA ORIGINAL	PARACHOQUE TRASEIRO ORIGINAL	
	TETO ORIGINAL	

FOTOS DA ANÁLISE DE PINTURA		
CAPÔ	PARACHOQUE DIANTEIRO	PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO
		



ANÁLISE DE PNEUS



DIANTEIRO ESQUERDO



DIANTEIRO DIREITO



TRASEIRO ESQUERDO



TRASEIRO DIREITO



● BOM
● REGULAR
● RUIM

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO BOM	PNEU DIANTEIRO DIREITO BOM
PNEU TRASEIRO ESQUERDO BOM	PNEU TRASEIRO DIREITO BOM

FOTOS DA ANÁLISE

FRENTE	TRASEIRA	PLACA
		
LACRE / QR CODE	NÚMERO DO MOTOR	NÚMERO DO CHASSI
		

FOTOS DA ANÁLISE

ODÔMETRO	CRLV	ETIQUETA
LATERAL DIREITA	LATERAL ESQUERDA	CHASSI VIDRO
FOTO ADICIONAL 1	FOTO ADICIONAL 2	FOTO ADICIONAL 3

TABELA FIPE

DATA: 10/08/2025	VALOR DA FIPE: R\$ 71.900,00
----------------------------	--

OBSERVAÇÕES

NÃO FOI ENCONTRADA RESTRIÇÃO DE SINISTRO TOTAL PARA O VEÍCULO CONSULTADO. FORAM ENCONTRADAS 02 MULTAS E 01 NOTIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO CONSULTADO. FORAM ENCONTRADOS (3) REGISTROS DE ACIDENTES ENVOLVENDO O VEÍCULO, VER CAMPO DE INFORMAÇÕES DE SINISTROS E ACIDENTES. FOI ENCONTRADA RESTRIÇÃO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FOI ENCONTRADA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. FOI ENCONTRADA RESTRIÇÃO POR RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO FORAM ENCONTRADAS MOVIMENTAÇÕES COMERCIAIS DUVIDOSAS PARA O VEÍCULO CONSULTADO. RECUPERADO DE SINISTRO.

DADOS DO CONTRATANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUIZ FERREIRA JUSTINO	CPF / CNPJ: 123.456.789-10
IMPORTANTE ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ORIENTAÇÕES NAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO CPF/CNPJ 128.438.866-27, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. A RESPONSABILIDADE DA CHECKFAST VISTORIAS E CONSULTAS LIMITA-SE A TRANSMITIR FIELMENTE AS INFORMAÇÕES SOBRE VÉHICULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM BASE DE DADOS PÚBLICAS E PRIVADAS, AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA CONSULTA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA NAS BASE DE DADOS, CABENDO AO SOLICITANTE EM CASO DE DÚVIDAS PROCURAR OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS, PARA TANTO DECLARA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA CONSULTA VISM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VÉHICULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO DECISÃO ÚNICA PARA VISTORIA DE COMERCIALIZAÇÃO DO VÉHICULO, O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES VÉHICULARES VIA CONSULTA ELETRÔNICA JAMAIS PODE SUBSTITUIR A CONSULTA AO ÓRGÃO OFICIAL, ESPECIALIZADO PELO FATO DE QUE AS INFORMAÇÕES PODEM SER ACRESCIDAS, MODIFICADAS OU RETIRADAS DE FORMA ONLINE PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEGURADORAS. POR POLÍTICA DE CONFIANÇA, A CHECKFAST NÃO ALTERA, ADULTERA OU MANIPULA INFORMAÇÃO EM SEUS LAUDOS, MANTENDO SEMPRE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS BANCOS DE DADOS. ASSIM, A CHECKFAST NÃO É RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE, EXATIDÃO, FALTA, INSUFICIÊNCIA E/OU DISTORÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS EM RELAÇÃO AO VÉHICULO CONSULTADO, EM RAZÃO DE ERROS NA SUA ORIGEM E/OU FONTE, TAIS INFORMAÇÕES SÃO REPRODUÇÕES EXATAS E FÍEIS DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS CONSULTADOS. A CHECKFAST, IGUALMENTE, NÃO SE RESPONSABILIZA PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE USUÁRIO E SEU CLIENTE COM BASE NAS INFORMAÇÕES ACESSADAS, UMA VEZ QUE A DECISÃO NEGATIVA OU POSITIVA SOBRE A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO É TOMADA EXCLUSIVAMENTE PELO USUÁRIO E SUA COMPANHIA CONFORME CRITÉRIOS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS EXCLUSIVOS, DOS QUAIS A CHECKFAST NÃO PARTICIPA.	



CHECKFAST VISTORIAS E CONSULTAS

CNPJ - 56.934.152/0001-16

CONTATO@CHECKFASTVISTORIAS.COM.BR

(31) 99262-4352

WWW.CHECKFASTVISTORIAS.COM.BR

"SEGURANÇA PARA QUEM VENDE, VALORIZAÇÃO PARA QUEM VENDE"



ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR CHECKFAST VISTORIAS E CONSULTAS. PARA COMPROVAR SUA AUTENTICIDADE, FAÇA A LEITURA DO QR CODE AO LADO. VÁLIDO POR 6 MESES

21/08/2026 16:03

CHECKFAST VISTORIAS

SEGURANÇA PARA QUEM COMPRAS, VALORIZAÇÃO PARA QUEM VENDE

TABELA DE ORIENTAÇÃO DE CORES

NADA CONSTA
ALERTA
ATENÇÃO

